




WAT HEBBEN WE GEMETEN

Voor en na elke revitalisatie voeren wij verschillende metingen uit. Hiermee brengen we de sporttechnische eigenschappen in beeld en tonen we de veiligheid van de sportvloer aan. Ook maken we inzichtelijk welke verbeteringen onze revitalisatie heeft opgeleverd. Hier vindt u de resultaten van afgelopen maand.

Schokabsorptie **33%**

Oppervlakte hardheid **83%**



DE LAATSTE REVITALISATIE

Iedere vakantieperiode gaat ons team voor dag en dauw op pad om de veiligheid van de sporters te garanderen. Meer dan 140 locaties met een totale oppervlakte van ruim 150.000 m², hebben we afgelopen periode gerevitaliseerd en gekeurd. Tijdens een revitalisatie verwijderen we door middel van een speciale reinigingsmethode vuil en vet uit de poriën van de sportvloer. De sportvloer voldoet weer aan de juiste sporttechnische eigenschappen en veiligheid blijft gewaarborgd.



KALENDER 2023

Nog een paar weken met een drukke kerstperiode voor de boeg en dan is het jaar voorbij. We hebben een prachtige nieuwe kalender voor u klaarliggen. Hierop staan alle feestdagen en schoolvakanties in Nederland en België. Ook hebben we belangrijke sportevenementen toegevoegd en tips voor een veilige sportvloer. Wilt u weten wanneer de schoolvakanties zijn en tijdig een afspraak maken voor een revitalisatie van uw sportvloer? Laat het ons even weten. We sturen u graag onze kalender toe.



VEILIGESPORTVLOER

keuring | revitalisatie | advies

Croy 47A, 5653 LC Eindhoven
t. +31 (0)88 170 06 16
info@veiligesportvloer.nl
www.veiligesportvloer.nl

VSV BULLETIN

#06



VEILIGESPORTVLOER
keuring | revitalisatie | advies



HET PROBLEEM STOND IN DE WERKKAST

Onlangs bezochten we een topsporthal vanwege klachten over steeds terugkerende gladheid. De sportvloer was een watergedragen vloer. Door een opeenstapeling van laag op laag vulden de poriën van de vloer zich. Het gevolg was een glad oppervlak. Onplezierig en bovenal gevaarlijk voor de sporters. Een probleem, dat met een normale schrobbeurt niet te verhelpen was. Hier moest iets gebeuren. De vloer is tot diep in de poriën gerevitaliseerd en ontdaan van alle lagen vet en vuil. Lees verder op pagina 2 >>>



ALARBELLEN DOOR AFWIJKENDE SCHOKABSORPTIE


Vocht en hout is vaak geen goede combinatie. Bij de Hogeschool van Amsterdam -opleiding Sportkunde- lekte het luchtbehandelingssysteem boven de houten sportvloer. De schade was aan de bovenkant van de vloer niet te zien. Tijdens onze jaarlijkse keuring liet een afwijkende schokabsorptie de alarmbellen rinkelen. Het water lekte door de vloer naar de onderconstructie en veroorzaakte verzwakking. Om verdere schade en kosten te voorkomen, is de houten onderconstructie hersteld. De vloer is weer veilig.

CIRCULAIRE SPORTMATERIALEN

Veel sport- en spelmaterialen belandt jaarlijks op de afvalberg. Dat is niet altijd nodig. Gaat u een houten sportvloer vervangen en afvoeren? Denk dan even verder. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het hergebruiken van sportmaterialen waaronder hout.



Zo maakte het bedrijf upXcycle onlangs verschillende meubelen van de houten sportvloer van basketbalclub Heroes uit Den Bosch.





Vervolg pagina 1



HET PROBLEEM STOND IN DE WERKKAST

Op zoek naar het probleem hebben we een inventarisatie van de werkkast en apparatuur gemaakt. We ontdekten een reinigingsmiddel met speciale toevoegingen bestaande uit polymeren. Deze zogenaamde stroefmakers laten een film van minuscule deeltjes achter op de ondergrond en maakt deze tijdelijk stroef. Maar het trekt opnieuw vuil aan. Een opeenstapeling van lagen vuil, vet en polymeren veroorzaakt een onveilige, gladde en verzadigde vloer met risico op blessures en uitglijders. Chemische reinigingsmiddelen met zogenaamde stroefmakers of polymeren zijn absoluut af te raden op elk type sportvloer. Na het revitaliseren, hebben we een reinigingsmiddel zonder deze toevoeging geadviseerd omdat de sportvloer van zichzelf al sporttechnische eigenschappen heeft die de stroefheid waarborgen.

Goed sportvloeronderhoud met de juiste middelen zoals pads, reinigingsmiddel en apparatuur, is de oplossing voor een veilige sportvloer. Dit voorkomt blessures, draagt bij aan spelplezier en verlengt de levensduur van de sportvloer. De samenstelling van onze reinigingsmiddelen voorkomt laagjesvorming en verzadiging.

We komen graag een keer bij u langs om samen een inventarisatie van de werkkast en apparatuur te maken. Bel ons voor afspraak 088-1700616.

Lees hier meer over het gebruik van reinigingsmiddelen.



Verzadigde sportvloer onder de microscoop



DE SNELST GROEIENDE SPORT

Eind september hebben we genoten van het World Padel Tour in Amsterdam. Met bloed, zweet en tranen hebben de beste profpadellers gestreden. Wereldwijd spelen meer dan 18 miljoen mensen padel. Ook in Nederland is dit de snelst groeiende sport. Maar wat weten we van de sportondergrond van padelbanen?

De kunstgrasmat is zogenaamd onderhoudsvrij. Toch maakt vuil de baan onveilig. Organisch vuil, vet en stofvezels van ballen hopen zich op tussen de vezels. Daardoor krijgen algen vrij spel en veroorzaken gladheid. Door intensief gebruik van de banen ontstaat een ongelijkmatige verdeling van het zand. Dit hindert de speelsnelheid en stuiting van de bal. Zand zorgt er bovendien voor dat de kunstgrasvezel niet plat komt te liggen en daardoor versneld slijt.

Tijdig en juist onderhoud zijn uiterst belangrijk, ook bij nieuwe banen. Om gladheid, blessures en aansprakelijkheid te voorkomen en de levensduur van de padelbaan te verlengen beschikt VeiligSportveld.nl over de juiste machines, middelen en methode om in de kleine ruimte groot verschil te maken. Wilt u plezier en veiligheid van uw padellers blijven garanderen, maak dan een afspraak met onze sportveldspecialisten.

Mail naar info@veiligsportveld.nl

Jan van den Hurk (BU Indirect Sales & Marketing VSV) AAN HET WOORD

1 November 2022 markeert voor mij 7 Jaren bij VeiligSportvloer.nl. Bijna vanaf het eerste moment ben ik betrokken bij dit prachtige bedrijf. Ik heb het zien opbloeien van een stel pioniers met een visie, tot een autoriteit binnen ons marktsegment. De groei van afgelopen jaren onderstreept dit. Daarbij is het mooi dat andere grote spelers in de markt ons erkennen en herkennen. Hieruit zijn inmiddels bijzondere samenwerkingen ontstaan, waar ik erg trots op ben.

Groeien kan niet zonder een goed team om je heen. Hier hebben wij dan ook flink in geïnvesteerd. De salestak is uitgebreid en intern zetten we nu de puntjes op de spreekwoordelijke i. Ook onze kantoorruimte krijgt komende periode een uitbreiding. Door huidige en nieuwe samenwerkingen met partners verwachten we een enorme groei in werkzaamheden.

Onze bedrijfsvoering en operationele werkzaamheden moeten optimaal functioneren. Daarom ga ik me vooral bezig houden met de interne optimalisatie middels software-ontwikkeling en het verder vormen van de operationele tak.

Ik vind het prachtig om te zien dat we zo'n enorme groei doormaken. Vanuit binnen- en buitenland weten klanten ons te vinden en andersom ook. Onze diensten, producten en kennis vinden hun weg binnen de hele EU en zelfs ver daarbuiten. Waar ik ook veel waarde aan hecht is de lange duurzame relaties met klanten. Ze zien onze meerwaarde. Ik heb waardevolle, trouwe relaties al vanaf mijn eerste werkdag. Wederzijds vertrouwen blijkt ook uit alle meerjarige overeenkomsten die klanten met ons afsluiten.



De uitspraak van een collega: "Geef ons een probleem en we lossen het op", vind ik geweldig. Nou kunnen wij natuurlijk niet toveren, maar ons netwerk en onze kennis zijn inmiddels zo groot dat we bijna altijd een passende oplossing hebben voor uw probleem. Soms is nee ook een duidelijk antwoord trouwens. Nog 3 jaartjes en dan tikken we de 10 jaar aan. Waar we dan staan? Heel veel ervaringen, relaties en klanten rijker, maar nog gewoon met beide beentjes op de sportvloer.



VOORKOM ERNSTIGE SPORTVLOERSCHADE



Goed onderhoud door reiniging en revitalisatie verlengt de levensduur van uw sportvloer. Toch is slijtage van de toplaag door intensief gebruik niet te voorkomen en ontstaan scheuren. Vocht en water, dat gebruikt wordt tijdens de schoonmaak dringen naar binnen met nog grotere schade tot gevolg. De ondervloer raakt aangetast en laat in het ergste geval los. De vloer vormt een gevaar voor de sporters en wordt afgekeurd. Tijdig onderhoud en reparatie voorkomen ernstige schade. Wanneer de vloer te veel scheuren heeft en reparatie een lappendeken van de sportvloer maakt, adviseren wij een toplaagrenovatie. Een nieuwe PU-laag met topcoating en belijning komt over de bestaande sportvloer. Met deze nieuwe toplaag verdwijnen haarscheurtjes en scheuren en is de ondervloer weer beschermd tegen vocht.

Een toplaagrenovatie geeft uw houten-, PVC-, linoleum- en rubber sportvloer weer de juiste stroefheid en glans terug. U kiest een nieuwe kleur en past de belijning naar wens aan. Uw sporthal krijgt opnieuw een frisse en moderne uitstraling. Maar bovenal is de vloer weer veilig en de kans op letsel kleiner.

Met onze jarenlange kennis en ervaring geven wij u het juiste advies voor elke type binnensportvloer. Met de data in onze Sportvloermanager365.nl sporen we problemen in een vroeg stadium op. U komt niet voor verrassingen en onvoorziene uitgaven te staan. Onze sportvloerspecialisten beoordelen geheel vrijblijvend of de toplaag van uw sportvloer nog voldoet. **Wilt u gebruik maken van deze gratis inspectie, neem dan contact op met ons op.**