



## Inhoud

- P1** Keurmerk voor sportvloerveiligheid
- P2** Feestelijke sferen en schadelijke effecten
- P2** Opnieuw PSD trede 3
- P2** Vervulde doucheruimtes
- P3** Inline skates en rolschaatsen op de sportvloer
- P3** Onderzoek naar verduurzaming revitalisatieproces en afvalwatergebruik
- P4** Aan het woord: André van Gerwen
- P4** Wat hebben we gemeten



## KEURMERK VOOR SPORTVLOERVEILIGHEID

Sika Pulastic was op zoek naar een externe partij voor inspectie van hun hoge kwaliteit sportvloeren. Daarom nemen wij als onafhankelijke servicepartner de verantwoordelijkheid voor de inspectie en het specialistische onderhoud van Sika Pulastic sportvloeren. Dit draagt bij aan het waarborgen van de duurzaamheid en het verlengen van de levensduur. Een levensduur van meer dan 30 jaar is geen uitzondering. Wij inspecteren en revitaliseren volgens een vast proces en met de juiste apparatuur de sportvloeren.

Sika Pulastic heeft onlangs de welverdiende erkenning van Kiwa ISA Sport gekregen met het eerste Keurmerk Binnensportvloeren. Veiligessportvloer.nl is trots om inspecties en revitalisaties te mogen uitvoeren voor Pulastic sportvloeren. Een prachtige driehoeksverhouding waarbij onafhankelijk, expertise en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Voor betrouwbare onafhankelijke sportvloerinspectie, -advies en -onderhoud bent u bij Veiligessportvloer.nl aan het juiste adres. Wilt u meer weten over de staat van uw sportvloer? Bel met onze adviseurs +31 (0) 88 170 0616.





## FEESTELIJKE SFEREN EN SCHADELIJKE EFFECTEN

Met de naderende carnavalsfestiviteiten brengen we de mogelijke gevolgen van confetti op sportvloeren en de noodzaak van geschikte sportvloerbescherming onder de aandacht. Confetti zorgt voor feestelijke sferen, maar het kan ook schadelijke effecten hebben op de uitstraling van sportvloeren, vooral die van een PU-vloer. Het is van groot belang om confetti direct te verwijderen voordat het nat wordt. Natte confetti kan lelijke vlekken veroorzaken die diep in de PU-vloer doordringen.

Wij raden aan om confetti snel en voorzichtig te verwijderen met een stofzuiger of vloerwisser. Pas daarna is het verstandig om de vloer te reinigen met water en een neutraal reinigingsmiddel. Mocht er onverhoopt toch een vlek achterblijven, neem dan direct contact met ons op voor advies en eventuele verdere stappen. Latere problemen voorkomen begint bij de juiste bescherming vooraf. Daarom adviseren wij om preventieve maatregelen te nemen en te investeren in sportvloerbescherming tijdens evenementen.



## OPNIEUW PSO TREDE 3

Bij Veiligessportvloer.nl staan veilig sporten en sociaal ondernemen altijd centraal. Opnieuw hebben we PSO Trede 3 behaald! Hiermee tonen we aan, dat we voorop lopen als het gaat om het aanbieden van werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

We blijven ons inzetten voor sociaal ondernemen en de veiligheid van sporters. Maar wat houdt dit in? Het Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificaat geeft aan in welke mate organisaties kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds vaker vragen onze gewaardeerde opdrachtgevers om het PSO-certificaat, omdat sociaal ondernemen steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om te bouwen aan een samenleving waarin sport toegankelijk is voor iedereen, en waarin we laten zien dat veilig sporten en sociaal ondernemen perfect samengaan.



VOOR



NA



## VERVUILDE DOUCHERUIMTES

De doucheruimte van een sporthal was ernstig vervuild met kalk, zeep, huidvet, urine en meer. Het grondig verwijderen van deze vervuiling vereiste een speciale behandeling met reinigingsmiddelen en methoden afgestemd op de specifieke vervuiling. Zure reinigingsmiddelen met een lage pH - onder de 7- verwijderen kalk en roest, terwijl alkalische reinigingsmiddelen met een pH boven de 7 geschikt zijn voor het verwijderen van zeep en vet. Gebruik nooit verschillende schoonmaakmiddelen tegelijk en lees vooraf altijd het veiligheidsinformatieblad. Een schonere en gezondere leefomgeving vraagt om een veelzijdige benadering. Veiligessportvloer.nl heeft de juiste schoonmaakmiddelen en methoden. Wil u ook weten welke service wij bieden voor reiniging van de doucheruimten? Wij helpen u graag verder.



## INLINE SKATES EN ROLSCHAATSEN OP DE SPORTVLOER

Skeelers en rolschaatsen kan op verschillende soorten ondergronden. Echter niet alle ondergronden zijn even geschikt of comfortabel. Gladde, vlakke ondergronden zoals asfalt, beton, hout en kunststof zijn ideaal.

Skates op een pu-sportvloer moeten voorzien zijn van indoor wieltjes. Deze wieltjes zijn zachter dan de pu-sportvloer. Hardere wielen bestemd voor buitengebruik, wielen van slechte kwaliteit of die vies zijn, veroorzaken slijtage aan de toplaag. Is de sportvloer al wat ouder, dan is op actief bespeelde vloerdelen zoals het doelgebied of de middencirkel de pu-laag dunner. Hier is de kans op haarscheurtjes groter.

Wrijving van harde wielen veroorzaken krassen, strepen en beschadiging van het vloeroppervlak. Hierdoor krijgt de vloer een slechte uitstraling. De strepen zijn moeilijk te verwijderen met een normale reiniging. Onze revitalisatie verwijdert de meeste strepen en scuffs en geeft de sportvloer weer de juiste glans stroefheid en uitstraling.

Om de schade aan sportvloeren door skeelers en rolschaatsen te beperken, kunt u de volgende maatregelen nemen:

- Controleer of de wielen van skeelers en rolschaatsen geschikt zijn voor de specifieke ondergrond. Zachtere wielen zijn over het algemeen beter voor harde vloeren.
- Wielen moeten in goede staat zijn. Vuile of beschadigde wielen brengen eerder schade aan de vloer toe.
- Overleg altijd met sporthalbeheerders over de mogelijkheid om te skeelers en rolschaatsen op de vloer.

## ONDERZOEK NAAR VERDUURZAMING REVITALISATIEPROCES EN AFVALWATERGEBRUIK

Alweer 2 jaar geleden heeft TU Delft in opdracht van Veiligessportvloer.nl onderzoek gedaan naar de vervuiling op de sportvloer. Hiermee hebben we de revitalisatie - specialistische diepreiniging - van de sportvloer geoptimaliseerd en de levensduur en kwaliteit van sportvloeren verbeterd. In ons Bulletin#02 hebben dit beschreven met als titel: "waaruit bestaat de verzadigde laag op de sportvloer". Nu zetten we een volgende stap en richten we ons op duurzaamheid van de revitalisatie. Afvalwater afkomstig van revitalisatie wordt op het riool geloosd, gecategoriseerd als grijs water, afkomstig van alle huishoudelijke activiteiten behalve het toilet.

TU Delft heeft onderzocht of het mogelijk is om het revitalisatie-afvalwater te filteren en opnieuw te gebruiken. Met aandacht voor het effect op ons milieu. Verschillende filtermethoden zijn beoordeeld, samen met analyses van afvalwatermonsters. Daarbij is gekeken naar de kosten van filtratie en het positieve effect van hergebruik van gefilterd water, bijvoorbeeld voor irrigatie of doorspoelen van het toilet. De productie, het gebruik en vervanging van filters om afvalwater te zuiveren brengt kosten met zich mee en veroorzaken een extra belasting voor het milieu.

Uit het gehele onderzoek blijkt dat het direct lozen van revitalisatie-afvalwater in het riool milieuvriendelijker is. Verdund door het aanwezige rioolwater vormt dit geen probleem voor de zuiveringsinstallatie van het riool. We blijven ons inzetten voor duurzaamheid en onderzoeken voortdurend nieuwe mogelijkheden voor een ecologisch revitalisatieproces. Samen streven we naar een schonere toekomst voor onze sportvloeren en blijven we de mogelijkheden van recycling en procesverbetering onderzoeken.

Meer lezen?



Aan het woord: André van Gerwen (Eigenaar VSV)

## OP NAAR EEN SCHOON EN VEILIG 2024

Inmiddels is de kalender naar 2024 omgeslagen en zijn we het jaar begonnen met veel revitalisaties op een groot aantal sportlocaties in Nederland en België. We hebben afgelopen jaar mooie mijlpalen bereikt. Zo zijn we benoemd tot Sika Approved Inspector. En verdienen we als 'Sika Approved Inspector' erkenning door Kiwa ISA Sport met het eerste Keurmerk Binnensportvloeren.

Wij waarderen de samenwerking met u gedurende het afgelopen jaar en kijken ernaar uit om samen met u een frisse start te maken en veel veilige sportvloeren op te leveren.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor advies, uw revitalisatie of een meerjaren onderhoudscontract.




## WAT HEBBEN WE GEMETEN

Bij elke revitalisatie brengen wij de belangrijkste sporttechnische eigenschappen in beeld. Hiermee laten we onze klanten het resultaat van de revitalisatie zien. Tevens leveren wij belangrijke data aan voor het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De statistieken van de vijf belangrijkste metingen die we afgelopen kerstvakantie hebben uitgevoerd, zijn:

Schokabsorptie **30,2%**

Oppervlakte hardheid **84,3%**



**VEILIGESPORTVLOER**

keuring | revitalisatie | advies

Croy 47A, 5653 LC Eindhoven  
t. +31 (0)88 170 06 16  
info@veiligessportvloer.nl  
[www.veiligessportvloer.nl](http://www.veiligessportvloer.nl)