



Inhoud

- P1** Stof, krijt en gladheid
- P2** Het gevaar van schade aan de sportvloer
- P2** Nieuwe handbalregel vraagt om andere belijning
- P2** Een beetje extra aandacht
- P3** Aan het woord: Martijn Bakker
- P3** Onder de rook van de slimste vierkante kilometer
- P4** De laatste revitalisatie
- P4** Wat hebben we gemeten



STOF, KRIJT EN GLADHEID

Een probleem in de sport- en turnhal bij onze klant doet ons denken aan oude schoolborden van vroeger. Van die groen-zwarte, waarop men met een krijtje schreef en het stof royaal naar beneden dwarrelde. Een spekgladde vloer was het gevolg. Diezelfde gladheid is nu ook het probleem. Dit keer geen schoolbordenkrijt maar turnmagnesium. Dit magnesiumpoeder zorgt voor extra grip bij turners, maar heeft een nadelig effect op de sportvloer. Het fijne stof zet de open poriënstructuur van elke type sportvloer dicht. Daarnaast heeft overtollig magnesium een polijstende werking op de sportvloer waardoor deze nog sneller glad wordt.

Stofzuigen is de oplossing

Gebruik hiervoor een professionele machine voorzien van speciale filters die het stof vasthouden. Zo voorkomt u dat het stof in de lucht geblazen wordt en elders neer-dwarrelt. Daarnaast adviseren we om iedere week met water en een reinigingsmiddel te schrobben. Soms zit het magnesiumpoeder zo diep in de pu-sportvloer genesteld, dat alleen een revitalisatie de stroefheid en reinheid op de sportvloer terugbrengt. Behalve turners gebruiken ook klimmers en gewichtheffers magnesiumpoeder op hun handen en voeten. Het neemt vocht en zweet snel op en geeft meer houvast. In de klim- en bouldersport is de hal op het einde van de dag dan ook behoorlijk stoffig met gladheid tot gevolg.

Turnmagnesium is een gehydrateerde, vermalen en bewerkte vorm van mineraal magnesiet. Niet giftig of schadelijk, maar wel fijnstof dat lichte gezondheidsklachten aan de luchtwegen en droge ogen kan veroorzaken. Daarom mag de maximaal toelaatbare concentratie fijnstof niet overschreden worden. Luchtzuivering met speciale apparatuur is de oplossing.

Veiligessportvloer.nl heeft de juiste kennis en middelen in huis om elke sportvloer en sporthal veilig en schoon te krijgen. Bel ons gerust voor advies.





NIEUWE HANDBALREGEL VRAAGT OM ANDERE BELIJNING

De internationale handbalfederatie heeft vorig jaar een aantal veranderingen doorgevoerd. Eentje daarvan vraagt een aanpassing aan het speelveld. Om precies te zijn: DE MIDDENCIRKEL. Voor de handbalkenners een bekende spelregel; het nemen van de middenuit. Deze moet volgens de nieuwe regels uitgevoerd worden vanuit een cirkel op de middenlijn. Deze cirkel moet een doorsnede van vier meter hebben en geplaatst zijn op de middenlijn. Voor profcompetities en IHF-evenementen is deze aanpassing aan het speelveld verplicht. De belijning in topsporthallen moet daarom aangepast worden. Voor andere competities is deze aanpassing een keuze. Veiligessportvloer.nl geeft vrijblijvend advies over het aanpassen van de belijning.



HET GEVAAR VAN SCHADE AAN DE SPORTVLOER

Tijdens een inspectie zagen we beschadiging rondom diverse vloerpotten en -ankers. Hierdoor had water, dat gebruikt wordt bij de wekelijkse onderhoudsbeurt met de schrobzuigmachine, zich in de onderlaag verzameld. De schokabsorberende laag was opgezwollen en de ondervloer kan loskomen van de ondergrond. Bobbels in de PU-sportvloer vergroten de kans op struikel- en valpartijen. Inmiddels zijn in deze sporthal de vloerpotten en -ankers gerepareerd, zodat vocht geen kans krijgt.

Ook scheuren in de sportvloer kunnen deze problemen veroorzaken. Laat schades daarom direct repareren. Hiermee voorkomt u nog grotere schade en hogere kosten.

Wilt u inzicht in de conditie van uw sportvloer? Ons programma Sportvloermanager365 brengt data en kennis samen. Dit programma laat zien wat de status- en sporttechnische eigenschappen van de sportvloer zijn. Zo kunt u op tijd reparatie en schoonmaak inschakelen en budget reserveren.



EEN BEETJE EXTRA AANDACHT

Hoe lang gebruikt u een vaatdoekje? Een dag, week of net zo lang tot deze echt stinkt? Na één dag krioelen er al meer dan vier miljard bacteriën op. Hiermee maakt u geen enkel oppervlak veilig schoon. Tijdens onze sportvloerinspecties treffen ook we veel vervuild materiaal aan:

- vloerwissers vol stof en zand
- schrobzuigmachines met vervuilde zuigrubbers
- smerige microvezeldoeken
- zand in de berging
- verzadigde schrob pads

Een haast onmogelijke opgave om de sportvloer schoon en veilig te houden met vervuild materiaal. Ga niet van start met zanderige vloerwissers, vieze rubbers en verzadigde schrob pads. Zand heeft een schurend effect op de vloer, vieze rubbers laten strepen na en schrobben met een vette schrob pad is weggegooid de tijd. Start daarom elke poets-, veeg-, of schrobbeurt met een controle op het materiaal dat u gebruikt.

Bestel eenvoudig nieuwe materialen via onze webshop





/// // // // // Aan het woord: Martijn Bakker

MET VEILIGESPORTVLOER.NL NAAR 'THE NEXT LEVEL'

Voor u ligt alweer het achtste bulletin van Veiligessportvloer.nl. Uit een onderzoek blijkt, dat onze relaties het bulletin zeer goed waarderen. Fijn voor ons om dit te ontdekken natuurlijk. Maar wij vinden het nog belangrijker, dat onze relaties weten hoe zij de sportvloeren het beste kunnen onderhouden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat kennisoverdracht bijdraagt aan verdere groei van onze organisatie. En groeien doen we!

Kennisoverdracht vond ook plaats tijdens de twee inspiratietours die wij onlangs hebben georganiseerd. Een van de reacties van een deelnemer was: "De werkzaamheden van Veiligessportvloer.nl en de inspiratietour brengen onze sportvloeren naar 'the next level'. Leuk om te horen natuurlijk, dus er komt zeker een herhaling van de inspiratietour.

Naast het revitaliseren en keuren van de sportvloeren, merken wij dat er toenemende interesse is voor robotisering. Wij zijn ervan overtuigd, dat zalen van 1.000 m² of meer binnen vijf jaar gebruik maken van een schoonmaakrobot. Met Veiligessportvloer.nl spelen wij in op deze behoefte. Heeft u vragen over robotisering, het revitaliseren of andere vragen over sportvloeronderhoud? Neem gerust contact met ons op. Want graag gaan wij door met het creëren van een veilige en schone sportomgeving!



/// // // // //

ONDER DE ROOK VAN DE SLIMSTE VIERKANTE KILOMETER

Tijdens de **inspiratietour** van Veiligessportvloer.nl hebben we in februari en maart zo'n 70 enthousiaste klanten mogen ontvangen. Met de spelersbus van PSV ging de route door een stukje sportief Eindhoven. Onze tour begon bij het **Evoluon**, de iconische koepel voor techniek en wetenschap. Hier heeft Roland de Korte van **Cleanfix** een demonstratie gegeven van de nieuwste autonome reinigungsrobot voor de sportvloer. Met recht een ROBOT, omdat deze zelfstandig oplaadt, zijn water tapt en afvoert. Daarna waren we te gast bij **de Herdgang** waar de jeugdopleiding van PSV is gevestigd. Jorick Hendriksen heeft ons verrast met zijn uitleg over het **Athletic Skills Model**. Een vernieuwende kijk op beweging voor de jeugd, oudere generatie en verenigingen. In het **Stedelijk College** hebben we van Ruud Jansen en Sandra Swinkels geleerd over de verbinding tussen zaal- en veldvoetbal. De innovatieve toepassingen in deze sportzaal leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Hier wordt getoond hoe binnen en buiten sporten in elkaar overvloeien. We zijn geïndigd bij **David Lloyd** om te luisteren naar het indrukwekkende verhaal van paralympiër - rolstoeltennisser Niels Vink over zijn weg naar olympisch goud.


Een dag vol inspirerende sprekers, nieuwe innovaties en netwerken met collega's uit de branche.





DE LAATSTE REVITALISATIE

Een goed voorbeeld van onze werkzaamheden en resultaten. Bij de 'voormeting' van de laatste revitalisatie troffen we een sportvloer aan die niet voldeed aan de juiste sporttechnische eigenschappen. Zo was de stroefheid onder de 0,30. Na onze werkzaamheden scoort de vloer ruim voldoende met een stroefheid van 0,67. De verzadigde laag is namelijk door de revitalisatie verwijderd, waardoor de sportvloer weer de juiste eigenschappen krijgt.



VOOR
REVITALISATIE

NA
REVITALISATIE




WAT HEBBEN WE GEMETEN

In het eerste kwartaal heeft Veiligessportvloer.nl opnieuw veel sportvloeren gerevitaliseerd en gekeurd. Zoals klanten van ons gewend zijn, brengen wij verschillende metingen in kaart, zowel 'voor' als 'na' de revitalisatie. Hiermee maken we inzichtelijk, welke verbeteringen we hebben waargemaakt. Over de laatste drie maanden zijn de volgende en gemiddelde scores behaald:

Schokabsorptie **31,8%**

Oppervlakte hardheid **86,9%**



VEILIGESPORTVLOER

keuring | revitalisatie | advies

Croy 47A, 5653 LC Eindhoven
t. +31 (0)88 170 06 16
info@veiligessportvloer.nl
www.veiligessportvloer.nl