



Inhoud

- P1** Sportvloerinspectie en -onderhoud naar hoger niveau door samenwerking Sika Pulastic
- P1** Aan het woord: André van Gerwen (eigenaar VSV): Veiligheid, duurzaamheid en optimale service als speerpunten
- P2** Weg met die 1,5 meter sticker!
- P2** Glijden, struikelen, vallen
- P2** Waar inzicht, data & kennis samenkomen!
- P3** Sportvloerinspectie en -onderhoud naar hoger niveau door samenwerking Sika Pulastic (vervolg)
- P3** Krakende sportvloer een slecht signaal
- P4** Wat hebben we gemeten
- P4** De laatste revitalisatie
- P4** Waar inzicht, data & kennis samenkomen!

SPORTVLOERINSPECTIE EN -ONDERHOUD NAAR HOGER NIVEAU DOOR SAMENWERKING SIKA PULASTIC

Veiligessportvloer.nl is al jarenlang een begrip in het keuren en revitaliseren van alle soorten en merken sportvloeren. Wij streven altijd naar een hoog niveau van dienstverlening. Daarom zijn we ook trots op de benoeming door Sika -leverancier Pulastic sportvloeren- als 'Sika Approved Inspector'. Samenwerking en kennisoverdracht verhogen het niveau van inspectie en onderhoud van sportvloeren.

Daarnaast hebben Sika en Kiwa ISA Sport één keurmerk voor alle werkzaamheden aan de binnensportvloeren opgezet. Ons gehele inspectie- en keuringsproces maakt nu deel uit van het Kwaliteitskeurmerk van KIWA Isa Sport. Zij controleren of de kwaliteit van de inspectie en keuring voldoet.



Lees verder op pagina 3>>>

Aan het woord... André van Gerwen (Eigenaar VSV) VEILIGHEID, DUURZAAMHEID EN OPTIMALE SERVICE ALS SPEERPUNTEN

In het vorige bulletin beloofden we het al: 2022 wordt het jaar van samenwerking. Onlangs spraken we op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten onze klanten. De Brabantse gezelligheid werd met een speciaal sportebroodje bevestigd. Ook is de samenwerking met Sika en Nijha beklonken. Met de certificering door Sika Pulastic en het keurmerk dat Kiwa ISA Sport heeft opgesteld, bundelen we de krachten voor een nog betere dienstverlening. Onze samenwerking verhoogt de veiligheid, service en levensduur van het grootste, duurste en belangrijkste toestel van elk sportcomplex, namelijk de sportvloer.

Bent u benieuwd wat wij voor uw sportvloer kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!





WEG MET DIE 1,5 METER STICKER!

Corona is op dit moment gelukkig onder controle. Zonder beperkingen, duiken we weer massaal de sporthal in. Wat hebben we dat gemist! Op veel plekken herinneren de 1,5 meter stickers ons nog aan de tijd hiervoor. Wij zijn nooit fan geweest van deze stickers op de sportvloer. De hoogste tijd om deze zorgvuldig te verwijderen. Vaak blijven na het verwijderen van deze stickers ongewenste lijmresten achter.

Hoe pak je dit karwei het beste aan? Beschadigingen aan de sportvloer zijn een kostbare zaak. Met onze speciale VSV-K4 spray en de juiste routine komt het goed. Dit middel is ook geschikt voor het verwijderen van diverse kleefstoffen, zoals kauwgum. VSV-K4 spray bevriest de lijmresten. Met een ijskrabber of plamuurmes is na bevroering de plak van de vloer te verwijderen.

Let op dat u de vloer niet bekrast of beschadigt! Bestel VSV-K4 eenvoudig in onze webshop.



GLIJDEN, STRUIKELEN, VALLEN

Uit verschillende meetwaarden – glad, stroef of schoon en minder schoon – komen verschillende klachten en onderhoudsadviezen voort. De ene vloer vergt meer schoonmaak en is vatbaarder voor vuil, terwijl de andere vloer door zijn afwerking minder snel glad is.

Waarom is een watergedragen sportvloer eerder glad dan een oplosmiddel houdende vloer?

De structuur van een oplosmiddel houdende vloer staat open. Hierdoor is meer ruimte voor opname van vuil, voordat gladheid ontstaat. De wet VOS -Vluchtige Organische Stoffen- verbiedt het gebruik van oplosmiddel houdende stoffen in (sport) coatings. Voorbeelden van deze stoffen zijn benzine, thinner en terpentijn. Onder invloed van zonlicht reageren deze stoffen en komt ozon vrij. Dit is schadelijk voor de gezondheid.

In plaats van de oplosmiddel houdende sportvloer kwam de watergedragen sportondergrond. Deze heeft de structuur van een mandarijnenhuid, leerachtig. Het houdt minder vuil vast, maar een klein laagje verzadiging veroorzaakt al snel gladheid. Daarom is een goede reiniging met de juiste middelen zeer belangrijk.

Door jarenlange ontwikkeling van het revitalisatie methodiek (middelen, machine en kennis) zijn wij in staat om de vloer te ontdoen van de verzadiging zonder het aantasten van de coating. De sporttechnische eigenschappen van uw vloer komen weer terug. Deze speciale sportvloerbehandeling voeren we ook deze zomer veelvuldig uit. Zo gaat u na de zomervakantie weer van start met een veilige en frisse sportvloer. Maak daarom tijdig een afspraak voor een revitalisatiebeurt.



SPORTVLOERINSPECTIE EN -ONDERHOUD NAAR HOGER NIVEAU DOOR SAMENWERKING SIKA PULASTIC

Het keuren van de ringen, de trampoline en de bok behoort tot een jaarlijks terugkerend proces. Ook de sportvloer is een toestel. En wel het grootste en duurste van heel uw sportcomplex. Daarom vinden wij het belangrijk dat een sportvloerkeuring ook onderdeel uitmaakt van dit proces. Alleen zo heeft u de garantie dat uw sportvloer voldoet aan de vastgestelde normering van NOC*NSF en NEN-EN 14904. Deze laatste norm omschrijft de eisen van veiligheid, comfort en duurzaamheid voor binnensportvloeren voor multi sportief gebruik. Of het nu om een turnhal of een speelzaal gaat.

De partijen met wie we samenwerken zijn allen gespecialiseerd. Nijha is expert op gebied van keuring speeltoestellen, Sika is expert in aanleg en reparatie van sportvloeren en Veiligessportvloer.nl is expert in keuring en revitalisatie van de sportvloeren. Met onze samenwerking bieden we u de volgende voordelen:

- Inspecties maken deel uit van het Kwaliteitskeurmerk van KIWA Isa Sport.
- Een betere opvolging van de staat van de sportvloer verhoogt de veiligheid. Bij problemen bieden we een oplossing aan.
- Ook Sika en Nijha gebruiken voortaan het softwareprogramma Sportvloermanager365. Hierin staan alle vloerinspecties verwerkt.
- Een inspectie van zowel sportvloer als sporttoestellen door Nijha gebeurt in één keer. Dit is duurzamer en praktischer. Minder transport en de klant hoeft maar één keer de zaal vrij te houden.
- De inspecteurs zijn opgeleid volgens de laatste trends en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
- Het Pulastic-team van Sika Nederland staat ter beschikking voor professionele en snelle reparaties van vloer, vloerpotten en ankers.



KRAKENDE SPORTVLOER EEN SLECHT SIGNAAL

Een vlak- of combi-elastische vloer is altijd zwevend. De vloer klinkt hol wanneer je erop springt. Ongeacht de leeftijd, blijft de schokabsorptie van een zwevende vloer altijd gelijk. Meestal is de onderconstructie van een zwevende vloer van hout. Vooral vocht zorgt voor aantasting van de houtconstructie. Door het dunken en drukte onder de baskets zien we hier het vaakst verzakkingen. Belasting van een aangestaste vloer geeft nog meer problemen. De sportvloer zakt steeds verder in en kraakt. Om grote problemen met de onderconstructie te voorkomen, adviseren wij om deze zo snel mogelijk te laten maken. Bij uitstel wordt het kostenplaatje van een reparatie vele malen hoger.

Veiligessportvloer.nl heeft de juiste kennis in huis om reparaties aan vlak- of combi elastische vloeren uit te voeren.

Scan de QR-code voor meer informatie over punt-, mix-, vlak- en combi-elastische sportvloeren.






WAT HEBBEN WE GEMETEN

We hebben de metingen van de schokabsorptie, oppervlakte hardheid, glanswaarde en stroefheid van afgelopen maand verzameld. De gemiddelden ziet u hieronder.

Schokabsorptie **32,1%**

Oppervlakte hardheid **88%**

Na revitalisatie



DE LAATSTE REVITALISATIE

Op de sportvloer van Sporthal De Kroon in Deventer zaten veel strepen van fietsbanden. Door de vloer te revitaliseren zijn deze strepen grotendeels verdwenen en werden de sporttechnische eigenschappen van de vloer verbeterd. Op de foto ziet u duidelijk welk deel we gerevitaliseerd hebben en welke niet.

Score PU-vloer:


Stroefheid: van 0,49 naar 0,73

Glanswaarde: van 10,1 naar 3,3

Foto: Devenier De Kroon

WAAR INZICHT, DATA & KENNIS SAMENKOMEN!

Het in kaart brengen van de gesteldheid van uw sportvloeren is de specialiteit van Veiligessportvloer.nl. Ons softwareprogramma, Sportvloermanager365 laat in één oogopslag zien wat de sporttechnische eigenschappen van uw sportvloer zijn. Het geeft antwoord op de vraag of uw vloer goed onderhouden en veilig is. Ons softwareprogramma is geschikt om bijvoorbeeld uw meerjarige onderhoudsplanning - MJOP nauwkeurig op te stellen. Dit maakt schakelen met de diensten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, kwaliteit en het onderhoud van de sportvloeren makkelijker.



VEILIGESPORTVLOER

keuring | revitalisatie | advies

Croy 47A, 5653 LC Eindhoven

t. +31 (0)88 170 06 16

info@veiligessportvloer.nl

www.veiligessportvloer.nl